


熔铸车间 A 气楼维修及天沟清理和防锈处理技术要求

一、气楼维修

- 1、气楼侧板、两端端板锈蚀需更换，更换面积约 586.84 m²；
- 2、南往北第一、二个气楼内天沟需更换，长度 252 米。



熔铸车间一期熔铸车间气楼侧板更换施工方案

同意

2021.7.13

张明

7.13

二、内天沟清理及防锈处理

- 1、天沟清理：共 4 条，总长 324.8m；
- 2、天沟防锈处理：共 1 条，长度 81.2m。



建议现场勘察，计算工程量。

李洋 2021年7月12日

2021.7.13

工程项目部
2021年7月12日